



FIGYELMEZTETÉS



Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása a termék károsodásához és a garanciális igény elutasításához vezethet helytelen telepítés miatt.

A BEFECSKENDEZŐ TELEPÍTÉSE ELŐTT MINDENKÉPPEN EL KELL VÉGEZNI A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEKET:

- Alaposan tisztítsa meg a fúvóka ülőfelületét a hengernyaknál.
- A befecskendezőket csak új hőszigetelő alátétekkel telepítse.

1 Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.



2 Tisztítsa meg az üzemanyagrendszer (beleértve az üzemanyag-vezetékét is).



3 Az illeszkedő felületet simítsa le – csiszolja le az éles peremeket, vagy alkalmazzon hüvelyezést. Ezzel megelőzhető a tömítőgyűrűk sérülése.



4 Mindig használjon új rögzítőcsavarokat.




5 Cserélje ki a PD befecskendezőkhöz tartozó kábelköteget a hengerfejen.




6 Jelölje meg a PPD egység állítócsavarját. Forgassa a főtengelyt a motor forgásirányának megfelelően, amíg a himba kar görgője az állítócsavar büttykének végéhez nem ér.

- A) Az A oldalon lévő himba kar görgője a legmagasabb ponton van.
- B) A B oldalon lévő himba kar görgője a legalacsonyabb ponton van.



7 Vegye ki a segédeszközt. Csavarja be az állítócsavart a himbába, amíg ellenállást nem érez (a PPD egység szivattyúja a végállásban van). Miután elérte a végállást, csavarja vissza az állítócsavart a gyártó előírása szerint (motortípustól függően)



8 Tartsa az állítócsavart ebben a pozícióban, és húzza meg a gyártó által meghatározott nyomatékkal.





FIGYELMEZTETÉS



Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása a termék károsodásához és a garanciális igény elutasításához vezethet helytelen telepítés miatt.

A jótállási igények elutasításának gyakori okai

Példák olyan felújított PD/UIS befecskendezőkre, amelyek néhány kilométer megtétele után megsérültek a szakszerűtlen beszerelés következtében.



Sérült tömítés

A gumigyűrű nem megfelelő kenése a beszerelés során. Ez szivárgást okoz a hengerfejnél, ami miatt a befecskendező nem látja el megfelelően a feladatát.



Belső elem sérülése

A befecskendező helytelen meghúzási nyomatéka miatt.



Nem megtisztított illeszkedő felületek

Élégtelenül megtisztított és kiegyenlített felület.



FIGYELEM!

A felújított PPD befecskendezők garanciális igényeinek 60%-a megalapozatlan a helytelen beszerelés miatt. Tartsa be az utasításokat, és használja a megfelelő szerszámokat!

